

Tresoröffnung in Nidda

Was Sie wissen müssen – Schlüsseldienst Braun

Vergessene Kombination, leere Batterie, defektes Schloss – es gibt viele Gründe, warum ein Tresor sich nicht mehr öffnen lässt. Schlüsseldienst Braun öffnet Tresore in Nidda fachgerecht und so schonend wie möglich.

HÄUFIGE URSACHEN

- **Kombination vergessen**
Häufigste Ursache – besonders bei selten genutzten Tresoren.
- **Leere Batterie (Elektronikschloss)**
Oft gibt es einen Notausgang (Buchse außen) – prüfen Sie zuerst die Herstelleranleitung.
- **Mechanischer Defekt**
Klemmendes Getriebe, gebrochener Riegel oder blockierter Mechanismus.
- **Schlüsselverlust**
Bei Schlüsseltresoren: Lock-Picking oder Schlossaustausch möglich.
- **Fehleingaben gesperrt**
Viele Digitaltresore sperren nach mehreren Fehleingaben automatisch.

ABLAUF DER ÖFFNUNG

- 1 Telefonische Ersteinschätzung**
Hersteller, Modell und Problem mitteilen.
- 2 Vor-Ort-Beurteilung**
Erst nach Inspektion: verbindliche Preisangabe.
- 3 Schonende Öffnung**
Wir wählen immer die schonendste verfügbare Methode.
- 4 Nach der Öffnung**
Code zurücksetzen, Schloss tauschen oder reparieren – auf Wunsch.

WAS WIR ÖFFNEN KÖNNEN

- ✓ **Haushalt- und Bürotresore**
Format, Burg-Wächter, Sentry, Chubb safes und weitere gängige Hersteller.
- ✓ **Elektroniktresore**
Überbrückung oder Reset – je nach Modell.
- ✓ **Schlüsseltresore**
Lock-Picking oder Tausch bei Beschädigung.
- i **Hochsicherheitstresore**
Erfordern Vor-Ort-Beurteilung – Preis und Machbarkeit erst nach Inspektion.

BATTERIE RECHTZEITIG WECHSELN

Bei Digitaltresoren die Batterie alle 12–24 Monate wechseln. Bei leerer Batterie gibt es oft einen Noteingang über eine externe Buchse – prüfen Sie die Herstelleranleitung.

KOMBINATION SICHER AUFBEWAHREN

Notieren Sie Ihre Tresor-Kombination und bewahren Sie den Zettel getrennt vom Tresor auf – z. B. in einem Bankschließfach oder bei einem Notar.

Tresor lässt sich nicht öffnen in Nidda? Wir helfen – Vor-Ort-Beurteilung inklusive.

06471 98 98 291

Täglich 06:30–23:45 Uhr · Schlüsseldienst Braun